

年月	客先(敬称略)	工事件名
R3.1	ヤンマー船用システム株式会社	68拓漁 クラッチオイル漏れ修理工事
R3.1	有限会社藍染窯	機器搬出工事
R3.1	株式会社KSAI	パキュームホッパー配管補修・製作
R3.2	テラダ産業株式会社	洗浄エリアS-0007×2基 ブレーキライニング交換
R3.2	株式会社大沼工業	100t-05リフター用油圧シリンダーシール交換工事
R3.3	株式会社協電カッタコア製作所	乾燥炉ファン改造工事
R3.3	ヤンマー船用システム株式会社	「たかしま」定期検査工事
R3.3	株式会社協電カッタコア製作所	Brg交換(2基)
R3.4	株式会社アステック	エッジ加工機手入・清掃
R3.4	志げる製菓舗	あん練機修理
R3.4	協電カッタコア製作所	天井クレーン4.8tワイヤー素線切れ現地調査
R3.5	株式会社大沼工業	100t-06リフター用油圧シリンダー整備工事
R3.5	ヤンマー船用システム株式会社	旋網漁船整備工事
R3.6	株式会社大沼工業	600t-03リフター用油圧シリンダー整備工事
R3.6	株式会社KSAI	ホッパー修理
R3.7	株式会社KSAI	ホッパー修理
R3.8	テラダ産業株式会社	85-3棟 土間研り撤去工事
R3.9	株式会社大沼工業	100t-07リフター用油圧シリンダー整備工事
R3.9	ヤンマー船用システム株式会社	クランクシャフト折損事故 対応工事
R3.9	株式会社協電カッタコア製作所	切断機不具合調査
R3.10	テラダ産業株式会社	SPP長崎エンジニアリング株式会社殿向け2021年度クレーン年次点検
R3.10	テラダ産業株式会社	ウェッジプーリー製作
R3.10	株式会社協電カッタコア製作所	切断機サーボモータ取替工事
R3.10	高階救命器具株式会社	オイルフェンス巻取機据付工事
R3.10	テラダ産業株式会社	67-2棟 横送りスクリュウ軸受修理工事
R3.10	株式会社大沼工業	100t-08リフター用油圧シリンダー整備工事
R3.10	三波工業株式会社	O/C(東・西側) ガーターコレクター交換工事
R3.11	合資会社吉本組	バルブメンテナンス 横瀬・庵崎・赤崎米軍基地
R3.12	三波工業株式会社	2021年度クレーン年次点検
R3.12	株式会社大沼工業	600t-04リフター用油圧シリンダー整備工事
R3.12	三波工業株式会社	O/C(東・西側) ガーターコレクター交換工事
R3.12	株式会社大沼工業	100t-09リフター用油圧シリンダー整備工事
R3.12	株式会社煌真	ホッパー改造修理