

年月	客先 (敬称略)	工事件名
R2.1	株式会社旭動力工業所	絶縁トローリー取付工事
R2.1	株式会社ハマナ	外装2号機整備工事
R2.2	株式会社アステック	エッジ加工機分解・清掃工事
R2.3	エヌ・ティ株式会社	配管敷設工事
R2.3	協電カッタコア製作所	含有装置 攪拌機改造工事
R2.3	協電カッタコア製作所	研磨機 X軸整備工事
R2.3	JFEプラントエンジニア株式会社	ハッチカバーブラスト設備補修工事
R2.3	株式会社メタルクリーン	藍染釜 機器搬出工事
R2.4	ヤンマー船用システム株式会社	クラッチ減速機オイルシール交換工事
R2.5	株式会社旭動力工業所	75 t ジブクレーンアイドラーギア交換工事
R2.6	株式会社旭動力工業所	75tジブクレーンアイドラーギア交換工事
R2.6	株式会社相浦機械	20t天井クレーンクラブ 横行車輪調査工事
R2.7	テラダ産業株式会社	面処理エリア・天井クレーンキング乱巻き修理工事
R2.7	ヤンマー船用システム株式会社	101白鷗エンジン換装工事
R2.8	JFEプラントエンジニア株式会社	大島造船所向67-7棟回収ホッパ改造更新工事
R2.8	ヤンマー船用システム株式会社	DIZONエンジン換装工事
R2.9	伊藤鉄工造船株式会社	S-439配管敷設工事
R2.10	テラダ産業株式会社	クレーン年次点検
R2.10	伊藤鉄工造船株式会社	遠見丸2020年度補修工事
R2.11	株式会社大沼工業	100tリフター用油圧シリンダーシール交換
R2.11	三波工業株式会社	クレーン年次点検